



12 Posiciones en 360°



Con la caja de engranajes se logra el ajuste de la cuchilla cubriendo un arco de trabajo de 12 posiciones en 360°. Brindando así una versatilidad de movimientos al operario para cubrir espacios de acceso complejo.

